


43010 | WP Nutfräser Z1



- Anwendung:** Nuten und Fügen
- Ausführung:** Miniwendemesser mit Quernute zur Messerpositionierung und Sicherung gegen axiales Verschieben des Messers; Ø 8 - 12,7 mm auch bedingt zum Einbohren geeignet; Rechtslauf
- Werkstoff:** Holz, Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Kunststoffe
- Maschine:** Handoberfräse, Stationärmaschine mit und ohne Werkzeugwechsler
- Betriebsart:** MAN / MEC



D mm	L2 mm	L1 mm	Schaft mm	Bestell-Nr.
8	20	60	8x30	10003152
8	20	70	10x40	10003159
8	20	70	12x40	10003165
9	20	70	10x40	10003160
10	20	60	8x30	10003153
10	25	75	10x40	10003161
10	25	75	12x40	10003167
12	20	60	8x30	10003154
12	30	80	10x40	10003162
12	30	80	12x40	10003170
14	30	70	8x30	10003155
14	30	80	12x40	10003172
16	50	100	12x40	10003173

Ersatzteile

Bezeichnung	Abmessung mm	Bestell-Nr.	PG
Wendeplatte	20x4,1x1,1, für D=8/9	10006964	01
Wendeplatte	20x5,5x1,1, für D=10/12	10006965	01
TOP Wendeplatte	25x5,5x1,1, für D=10/11	10006966	01
TOP Wendeplatte	30x5,5x1,1, für D=12-14	10006967	01
TOP Wendeplatte	50x5,5x1,1, für D=16	10006968	01
Spannkeil	D=8/9 x 20	10006192	02
Spannkeil	D=10 x 20	10006193	02
Spannkeil	D=10/11 x 25	10006194	02
Spannkeil	D=12 x 20	10006195	02
Spannkeil	D=12 x 30	10006196	02
Spannkeil	D=14 x 30	10006198	02
Spannkeil	D=16 x 50	10006199	02
Torx-Spannschraube	M2,5x3,0, T8, für D=8	10006055	02
Torx-Spannschraube	M2,5x4, T8, für D=9-11	10006056	02
Torx-Spannschraube	M3x7,0, T8, für D=12-14	10006057	02
Torx-Spannschraube	M3,5x5,5, T15, für D=16	10006058	02